

建設業総合補償制度の事故例集

<第三者賠償>

No	工事種類	事故概要	支払保険金
1	道路工事	交差点の工事で穴を掘り夜間は鉄板で塞いだが、トレーラーが侵入し横転。	約1,220万円
2	道路工事	道路工事で、埋設してあったヒューム管を破損させた。	約1,040万円
3	道路工事	道路工事で、歩道に敷設した被覆電線に歩行者(78歳)がつかずいて転倒、後遺障害認定を受ける障害を負った。	約940万円
4	河川工事	河川改修工事で、鋼矢板打設中に地中の下水道配管を破損した。	約910万円
5	河川工事	河川の拡張工事中に、突然の豪雨で河川が氾濫し、周辺の家屋や田畑に損害を与えた。	約1,130万円
6	管路敷設工事	推進工法での下水管工事中、埋設されていたケーブル4本を切断した。	約1,070万円
7	管路敷設工事	配水管敷設工事で、重機アームで電線を引っ掛けて電柱を倒壊させた。	約580万円
8	その他の工事	病院の水道管工事で、工事ミスにより工事後に漏水事故が発生。	約1,530万円
9	その他の工事	宅地開発工事において隣接する家屋に地盤沈下で損害を与えた。	約800万円
10	その他の工事	埋立工事において、バックホーでの掘削作業で隣家の壁に損害を与えた。	約700万円

<工事補償>

No	工事種類	事故概要	支払保険金
1	道路工事	林道の開設工事において法面が崩落した。	約1,620万円
2	道路工事	道路工事で、台風による大雨で土砂崩れが発生した。	約780万円
3	道路工事	道路工事で、大雨の影響で地滑りが発生した。	約1,400万円
4	河川工事	河川改修工事中、台風による大雨で洪水となり護岸部分が流出した。	約1,750万円
5	河川工事	河川工事で、台風による大雨で洪水が発生し、工事箇所および工事資材が流出してしまった。	約970万円
6	河川工事	河川工事で、豪雨により仮設架橋やコンクリート護岸が流出した。	約610万円
7	建築工事	住宅新築工事中に放火により玄関等が焼損した。	約340万円
8	建築工事	豪雨により河川が氾濫し、工事中の建売住宅が浸水した。	約690万円
9	その他の工事	倉庫の床面を工事中に、床の乾燥が十分でないままにフォークリフトを走らせて床がめくれ上がった。	約140万円
10	その他の工事	復旧治山工事において土砂が崩落し、型枠が埋没損壊した。	約340万円